

История изменений прошивок

V1.0.64 (09.06.2021)

- более стабильная работа BLE
- исправлена ошибка часов после замены часовой батарейки

V1.0.63 (18.05.2021)

- исправление WiFi
- исправление определение активности BLE
- исправлено выключение BLE
- исправлена загрузка файла обновления (раньше не выключался модем)
- в BLE уменьшен интервал рекламных пакетов (меньше зависимость от характеристик телефона при обнаружении)
- добавлен щелчок зуммера при нажатии кнопки
- исправлена ошибка создания пути для папок Яндекс диска

V1.0.58 (7.09.2020)

- увеличена скорость загрузки по WIFI
- реализовано докачивание по сотовым сетям, если по какой то причине прервалась загрузка по WIFI, с того места на котором остановилась загрузка
- устранена проблема не корректного выключения ПИР в некоторых условиях, что приводило к активации кубика от ПИР, в выключенном состоянии и соответствующем расходе батареи
- исправлена одновременная отправка на почту и ЯД на операторе Megafon

V1.0.57

- исправлена работа индикатора ПИР сразу после включения
- скорректирована работа модема с СИМ картами мультиоператоров
- мелкие правки

V1.0.56

- Добавлена возможность сканирования WiFi сетей для настройки
- Добавлен инструмент оповещения срабатывания PIR сенсора в приложение
- Исправлены ошибки при работе с Yandex Disk

V1.0.55

- исправлена работа синхронизации времени
- добавлена возможность автоматической периодической синхронизации времени

V1.0.54

- ведена принудительная синхронизация времени каждые сутки
- исправлена ошибка выключения bluetooth
- исправлена ошибка в работе задержки PIR
- введена функция «короткий затвор»
- устранена проблема «плохого кадра»

V1.0.53

- исправлена мультисъемка (кадры могли повторятся из памяти)
- введено увеличенное время автоэкспозиции только на дневных снимках
- добавлена возможность принудительного запроса обновлений

V1.0.50

- Исправили работу таймеров
- Починили работу с некоторыми сим-картами МТС, когда не работал модем
- Увеличили скорость передачи на Yandex Disk по WiFi
- Добавили возможность задавать координаты для места установки.

V1.0.48

- Устранена проблема, из-за которой не всегда срабатывали таймеры
- Решена проблема «уплывания» времени на устройстве
- Обнуление счетчика фото теперь происходит при выключении камеры

V1.0.44

- Новый логотип на снимке
- Исправлена работа таймеров PIR.
- Уменьшено время работы подсветки.

V1.0.43

- При отправке на Yandex Disk автоматически создается папка, если её не было.

- BLE стал еще более стабильным.

V1.0.41

- Увеличено время свечения диодов, что сказалось на яркости ночной подсветки
- Исправлена подсветка на мультисъёмке
- Улучшена работа с Bluetooth

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:info:changelog>

Last update: **2021/06/09 15:49**